

TMBS Проверочные матрицы

Go/Not go double gauges

Код	Рукав
TMBS-00-03	3/16"
TMBS-00-04	1/4"
TMBS-00-05	5/16"
TMBS-00-06	3/8"
TMBS-00-08	1/2"
TMBS-00-10	5/8"
TMBS-00-12	3/4"
TMBS-00-16	1"
TMBS-00-20	1.1/4"
TMBS-03-20	Kit 3/16"-1.1/4"
TMBS-00-24	1.1/2"
TMBS-00-32	2"
TMBS-03-32	Kit 3/16"-2"




Технические характеристики :

Technical data:

Технические характеристики	Technical data
Материал:	сталь
Material:	steel
гальваническое покрытие:	никелевая гальваника
surface treatment:	nickel plated

Инструкции по применению

User instructions



НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОБЖИМ:

Не правильно произведенный обжим. Обе стороны "Go" (с одной линией) и "Not go" (с двумя линиями) не останавливаются внутренней деформацией фиттинга.


Уменьшить диаметр обжима (0,1мм за каждый обжим) до достижения правильного диаметра.

UNCORRECT SWAGING:

Swaging phase is not rightly made.

Both "Go" side (signed with one line) and "Not go" side (signed with two lines) are not stopped from internal deformation of insert.

Decrease swaging diameter (0,1 mm each step) until right swaging dimension.




ПРАВИЛЬНЫЙ ОБЖИМ:

- Правильный обжим.
- Сторона "Go" (маркированная одной линией) не остановлена внутренней деформацией фиттинга.
- Сторона "Not Go" (маркированная двумя линиями) соответственно остановлена внутренней деформацией фиттинга.

CORRECT SWAGING:

- Swaging phase is rightly made.
- "Go" side (signed with one line) is not stopped from internal deformation of insert.
- "Not Go" side (signed with two lines) is correctly stopped from internal deformation of insert.



НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОБЖИМ:

- Чрезмерный обжим
- Обе стороны "Go" (с одной линией) и "Not go" (с двумя линиями) остановлены внутренней деформацией фиттинга.

- Чрезмерное изменение внутренней формы фиттинга не гарантирует правильных характеристик применения.

UNCORRECT SWAGING:

- Item has been too swaged.
- Both "Go" side (signed with one line) and "Not go" side (signed with two lines) are stopped from too high internal deformation of insert.
- Too high change of internal shape cannot guarantee right performance on application.